

Expertiză Tehnică Extrajudiciară

Evaluare costuri reparație autovehicul

Raport nr. 4475 din [___.___.____]

1. Partea introductivă

- ✓ **Solicitant:** [Nume și prenume / denumirea solicitantului].
- ✓ **Temeiul efectuării:** Comanda nr. 4475 din [___.___.____], plasată prin platforma www.careval.ro pentru produsul „Evaluare Costuri Reparație Autovehicul” — contract de prestări servicii încheiat potrivit art. 30 din O.G. nr. 2/2000.
- ✓ **Expert:** Dr. Ing. KULCSAR Raul Miklos, expert tehnic judiciar, specializarea „Autovehicule, circulație rutieră”, Autorizația nr. 5420072015, Seria 85869526062015, emisă de Ministerul Justiției.
- ✓ **Data întocmirii raportului:** [___.___.____].
- ✓ **Obiectivul expertizei:** stabilirea costului de reparație al autovehiculului identificat la pct. 2, ca urmare a avariilor documentate fotografic de către solicitant.
- ✓ **Materialul analizat:** fotografiile avariilor și documentația transmisă de solicitant prin platforma www.careval.ro, precum și bazele de date tehnice de specialitate DAT/AUDATEX.

2. Identificarea autovehiculului

Marca	Mercedes-Benz
Model	GLE (cod-mod. 167)(10.2018->), GLE 350 e, AMG Line 4Matic (EURO 6d), 2020 - 2023
VIN	W1NF*****
Cilindree	1991 cmc
Putere Motor	155 kW / 211 CP
Transmisie	CV automata - (9 trepte)
Rulaj	50.000 km
Prima Înmatriculare	04.04.2023
Număr proprietari	1

3. Descrierea operațiunilor efectuate

Analiza a pornit de la fotografiile avariilor transmise de solicitant, reproduse mai jos, care documentează starea autovehiculului Mercedes-Benz GLE 350 e AMG Line 4Matic, VIN W1NF*****.

Imagini cu avariile autoturismului

Pe baza fotografiilor și a documentației transmise, au fost identificate piesele afectate și operațiile de reparație necesare pentru fiecare, conform tabelului următor:

Nr. Ghidaj	Denumirea piesei	Operația necesară
1480	Modul ușă față dreapta	Înlocuire ușă față dreapta
1482	Ușă față dreapta	Înlocuire ușă față dreapta
1510	Cheder ușă față dreapta	Înlocuire ușă față dreapta
1546	Însonat superior ușă față dreapta (x2)	Înlocuire ușă față dreapta
1566	Mâner exterior ușă față dreapta	Înlocuire ușă față dreapta
1686	Ornament inferior ușă față dreapta	Înlocuire ușă față dreapta
1782	Ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1788	Balama superioară ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1794	Modul ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta

Nr. Ghidaj	Denumirea piesei	Operația necesară
1796	Balama inferioară ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1810	Cheder ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1836	Ornament inferior ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1838	Cheder față ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
1840	Garnitură spate ușă spate dreapta	Înlocuire ușă spate dreapta
2004	Însonat superior ușă spate dreapta (x2)	Înlocuire ușă spate dreapta
2108	Adeziv 2K lateral dreapta	Înlocuire panou prag / lonjeron lateral dreapta
2128	Panou prag dreapta	Înlocuire panou parte ext. lonjeron podea dreapta (stalp B → spate)
2208	Capitonaj prag dreapta	D/R capitonaj interior dreapta pt. înlocuire lonjeron
2210	Rigidizare față prag dreapta	Înlocuire panou prag dreapta
2218	Dublură spate prag dreapta	Înlocuire panou prag dreapta
2220	Ornament prag dreapta	D/R ornament prag față dreapta
2234	Suport față ornament prag dreapta	Înlocuire panou prag dreapta
2236	Suport spate ornament prag dreapta	Înlocuire panou prag dreapta
2298	Ramă ușă dreapta (stalp B)	Înlocuire stalp B dreapta
3688	Capitonaj panou lateral spate dreapta	D/R capitonaj panou lateral spate dreapta

Costurile pieselor, materialelor și manoperei au fost calculate în sistemele de specialitate DAT/AUDATEX, pe baza operațiilor identificate mai sus. Expertiza a fost efectuată exclusiv pe baza fotografiilor și documentelor transmise de solicitant, fără inspecția fizică a autovehiculului.

4. Concluzii

Ca răspuns la obiectivul expertizei, în urma operațiunilor descrise la pct. 3, costul de reparație al autovehiculului Mercedes-Benz GLE 350 e AMG Line 4Matic, VIN W1NF*****, determinat în sistemele DAT/AUDATEX, este următorul:

COSTURI TOTALE 89.688,73 RON (incl. 21,00 % TVA. 15.565,81 RON)

Piese înlocuite **57.671,96 RON**

Diverse piese mici **1.153,44 RON**

Materiale Vopsitorie **3.097,52 RON**

Manoperă Vopsitorie **3.300,00 RON**

Manoperă
demontare/montare
piese și reparații **8.750,00 RON**

Costuri suplimentare **150,00 RON**

5. Natura și utilizarea raportului

- ✓ Prezentul raport constituie expertiză tehnică extrajudiciară în sensul art. 30 din O.G. nr. 2/2000, efectuată de un expert tehnic judiciar în specialitatea pentru care este autorizat.
- ✓ Raportul poate fi utilizat în relația cu societățile de asigurare, în dosarele de daună și în negocieri, precum și ca material de susținere în soluționarea litigiilor.
- ✓ Raportul consemnează opinia tehnică a expertului asupra costului de reparație, pe baza materialului transmis; nu constituie expertiză tehnică judiciară — aceasta se dispune numai de organele judiciare.

Expert tehnic judiciar,
Dr. Ing. KULCSAR Raul Miklos
Autorizația Nr. 5420072015 Seria 85869526062015